

Remont komina w Szafasie myśliwskim

W roku 2011 przeprowadzono remont systemu ogrzewania. Wbudowując kominek z płaszczem wodnym oraz nowy przewód kominowy. Poprzednie ogrzewanie było już przestarzałe a po demontażu starego paleniska okazało się że niebezpieczne. Nowy system ogrzewania pozwoli w sposób ekonomiczny i bezpieczny na korzystanie z energii ciepłej uzyskiwanej na wskutek spalania drewna poprzez uzyskiwanie ciepła emitowanego przez centralne ogrzewanie a także uzyskiwanie ciepłej wody do celów gospodarczych i higienicznych. Wprowadzenie ponadto do obiegu centralnego ogrzewania płynu niezamarzanego w niskich temperaturach pozwoli na uniknięcie awarii a tym samym wyeliminuje dodatkowe koszty w eksploatacji Szafasu myśliwskiego.



Kominek po remoncie w całej okazałości

UMOWA

mgr Dariusz Chmura

Zawarta w dniu 6.05.2011 r. pomiędzy:

Kóło Łowickie "OSTOJA" w Szczecinku z siedzibą
78-400 Szczecinek, ul. w Turowie 86a
Zwanym dalej Zleceniodawcą

a
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Hydro-Bud” Janina Chmura
78-400 Szczecinek, ul. Pilsudskiego 23 A/1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
"HYDRO-BUD" Janina Chmura
ul. Pilsudskiego 23A/1, 78-400 Szczecinek
NIP 673-139-09-41, REGON 320766941
tel. 601 362 077, 500 284 208

reprezentowanym przez:

1 Janinę Chmura – pełnomocnik Piotr Chmura
Zwanym dalej Wykonawcą

Bank PEKAO SA
47 1240 3679 1111 0010
2948 1848

I. PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na koszt Zamawiającego remontu
ścian i dachu w budynku nr 86 w Turowie w Szczecinku
Szczecinek, ul. ... w Turowie 86a

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone wstępnie na kwotę 20.000 zł (sownie dwadzieścia tysięcy ...
.../100), z czego 10.000 zł (sownie dziesięć tysięcy ...
.../100) należnego wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie trzech dni od daty podpisania umowy, pozostałą część należnego wynagrodzenia w kwocie

10.000 zł
słownie: dziesięć tysięcy .../100), w ciągu 7 dni po zakończeniu robót

Pracę i transfer środków w wysokości 10.000,- nastąpi w dniu /
do dnia 10.05.2011.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonanym zadaniu przez okres jednego roku

Strony ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji umowy nastąpi w dniu 06.05.2011 r. a zakończenie w dniu 06.07.2011 r.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy.

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

termin wykonania w dniu 1.07.2011
WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
"HYDRO-BUD" Janina Chmura
ul. Pilsudskiego 23A/1, 78-400 Szczecinek
NIP 673-139-09-41, REGON 320766941
tel. 601 362 077, 500 284 208


SKARBY
Kóło Łowickie "OSTOJA" w Szczecinku
PREZES
Kóło Łowickie "OSTOJA" w Szczecinku
Jan Susiak



Kominiek z płaszczem wodnym



Przebudowa kominia z nowym metalowym wkładem






Niezbędna rozbiórka dachu



*Nowy 200 l.
zbiornik na
podgrzewaną przez
kominę wodę,
zamontowany w
pomieszczeniu
toalety.*




Autor zdjęć: Marek Bublej

Po remoncie kominka oraz systemu odprowadzania spalin – komina, poprzez wprowadzenie wkładu metalowego, nikt nie przypuszczał, że może się jeszcze coś wydarzyć.

W miesiącu wrześniu 2012 jesień przyszła nie oczekiwanie, zmieniając warunki pogodowe, jedna burza z wyładowaniami atmosferycznymi, pomimo pobliskich wysokich drzew i ulokowanej nieopodal linii przesyłowej wysokiego napięcia. Do komina naszego Domku „wpadł” piorun, skutki okazały się dość kosztowne, uszkodzony został system programowania, styczniki jak również, co okazało się dopiero po jakimś czasie uszkodzona została rura miedziana, w której znajdował się płyn niezamarzający.

Uszkodzenie rury miedzianej powstało na pierwszym piętrze niemal przy samym suficie pozostawiając po przepaleniu przez wyładowanie elektryczne otwór w rurze i ślad ognia na deskach. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że nic więcej się nie stało. W związku z tym wydarzeniem czeka nas konieczność założenia piorunochronu na dachu budynku, jest to niestety bezwzględna konieczność, tak jak to zostało przedstawione na zdjęciach żartów z tym niema.



Skutki uderzenia pioruna w Domek myśliwski – dokładnie widać pozostawione ślady ognia na deskach sufitu, ściany i belki nośnej. W głębi widoczne ślady wtopionej miedzi w strukturę drewna.



Stopiona rurka miedziana przez wyładowanie atmosferyczne.

Temperatura topnienia miedzi wynosi 1 084,45 °C

Temperatura rozkładu termicznego sosny rozpoczyna się od 130 °C natomiast samozapłon od 365 °C

Zdjęcie wykonane zostało po wymianie tego odcinka na nowy.

Autor zdjęć: Marek Bublej

http://kominki.org/bezpieczny_kominek/bezpieczenstwo_instalacji/art5,bezpieczenstwo-pozarowe-przy-stosowaniu-wkladow-kominkowych.html



lementy zdobnicze Szafasu myśliwskiego

Wspólnymi siłami budowaliśmy Szafas myśliwski z pieczołowitością i starannością z dbałością o niemal każdy szczegół a potem każdy z nas według swoich sił i umiejętności starał się remontować dbać o wspólne dobro, kosztem wielu poświęconych mu godzin pracy. Dzisiaj wymaga wewnętrznej oprawy by tworzona w nim atmosfera pozwoliła użytkownikom tego domu poczuć łowieckiego ducha, poczuć smak przygody myśliwskiej a jednocześnie świadczyć o jedności tu gromadzących się ludzi. Starałem się przez wiele lat z różnym skutkiem wprowadzić do Szafasu zdjęcia i fotografie myśliwych z polowań. Wiele fotografii nie zostało oprawionych w ramki i powieszonych na ścianach pomieszczeń Szafasu, ponieważ osoby uwidocznione na tych zdjęciach nie odpowiadały osobom, które miały o zawieszeniu takiej fotografii decydować. I tak jestem zadowolony z tego, że chociaż tych kilka zdjęć ubarwia i ożywia ściany naszego szafasu przypominając, choć we fragmencie minione chwile.



*Wnętrze pomieszczenia
na piętrze w Szafasie
myśliwskim*



*Autor zdjęć:
Marek Bublej*




Efekt polowania z dnia 01. października 1999 roku, w formie medalionu dzika stanowi ozdobę Sztaśa myśliwskiego.

Medalion dzika



Kol. Jan Susiak z pozyskanym dzikiem



*Nie fukaj, nie fukaj, kupiłem nowy
karabin i mam nową lornetkę nie
wspomnę o lunecie, słuchaj mnie,
bo inaczej zawieszysz obok tego,
co wisi w Szafasie myśliwskim.*



*Wróciłem na swoje, przy
lampie jednak najciemniej.*



*Ach, gdzie te obiecane
zające,
pewnie prędzej
doczekamy się
niedźwiedzi.
Do chrzaniu
z tym wszystkim.*